

# Radon op de werkvloer

de te volgen weg voor de werkgever

## 01 Identificeren

Werkgevers dienen na te gaan of hun werkplaats zich bevindt in een zone met verhoogd radonrisico. In de meeste landen bestaan hiervoor indicatieve kaarten



## 03 Remediëren

Als de radonconcentratie boven het referentieniveau ligt, kunnen professionele corrigerende maatregelen getroffen worden om de radonconcentratie te verminderen



## 02 Test

Indien de werkplaats zich in een risicozone bevindt, dienen radonmetingen te worden uitgevoerd in de gebouwen



## 04 Beheer

In de zeldzame gevallen waar de radonconcentratie niet kan worden teruggedrongen, kan de oplossing erin bestaan de toegang tot de betreffende zones te beperken en de blootstelling van de werknemers op te volgen



## 05 Opvolging

De radonconcentratie dient regelmatig hermeten te worden, aangezien veranderingen aan het gebouw (bv. vervangen van ramen) en het gebruik ervan de radonconcentratie in de binnenlucht kan beïnvloeden